

令和5年度 通学路及びスクールゾーン安全点検の対応状況について（報告）

学校	番号	危険箇所の位置・形状 (交差点、〇〇前、路線等)	危険である理由	点検時の所見	点検時の対応・要望・方向性等	その後の対応
福生第一小学校	1	やなぎ通りの一本東の道と西友駐車場と酒屋の間の道	2のリサイクルショップの横を通るため、歩きにくい。道が狭い。	<ul style="list-style-type: none"> ・やなぎ通りは歩車道が分離されていて、ガードレールもあり安全 ・リサイクルショップの道は狭い ・やなぎ通りを通るとセブンイレブンとあみやき亭の出入口の前を通るのが少し危ない 	<ul style="list-style-type: none"> ・通学路の変更を検討（学校） 	<ul style="list-style-type: none"> ・令和6年度より通学路変更予定（学校）
	2	リサイクルショップ	商品が歩道にはみ出していて歩きにくい。	<ul style="list-style-type: none"> ・商品は敷地内に収められていた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・通学路の変更を検討（学校） 	<ul style="list-style-type: none"> ・令和6年度より通学路変更予定（学校）
	3	武蔵野台南公園下の交差点から、斜めの坂道。	通学路を守っていない。そのまま進むと赤線のそばを通る。	<ul style="list-style-type: none"> ・幅員は広い。 ・坂を下るには武蔵野台南公園そばの交差点を横断する必要があるが、交通量もあり当該横断歩道を渡るのは避けたい。本来であれば信号機を付けてほしい（過去要望有り） 	<ul style="list-style-type: none"> ・通学路を通るよう、保護者と学校による指導（保護者・学校） 	
	4	大聖病院駐車場出入口付近	急に自動車が入り出すことがある。	<ul style="list-style-type: none"> ・大聖病院側の外側線が消えていた。 ・何組か下校中の児童が通ったが、大聖病院側の歩道を歩いていた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・外側線の塗り直し依頼（西健） ・シルバー配置変更の検討（学校） 	<ul style="list-style-type: none"> ・現場確認及び交通管理者との協議の上、外側線の塗り直しを実施する。（西多摩建設事務所）
	5	銀座通り商店街のレストラン3.14と伊勢屋の交差点	スクールゾーンだが、朝の時間帯に自動車が侵入してしまう。	<ul style="list-style-type: none"> ・引田屋の樹木が繁茂し、車からだどミラーや標識が見えない状況であった。 	<ul style="list-style-type: none"> ・現地にて、管理交通安全対策Gより引田屋へ剪定等対応を依頼した（管理交通安全対策G） ・伊勢屋向かいの駐車場にある電柱に電柱幕の設置ができるか検討（管理交通安全対策G） 	<ul style="list-style-type: none"> ・民地内の電柱のため、民地所有者に対して設置許可を交渉予定。（管理・交通安全対策G）